

URBANISTIČKO - TEHNIČKI USLOVI

	<p>CRNA GORA Opština Bijelo Polje 1 Sekretariat za uređenje prostora Br.032-352-4366-06/4-83/6 17.12.2019.godine</p>	 <p>OPŠTINA BIJELO POLJE</p>
2	Sekretariat za uređenje prostora Opštine Bijelo Polje, na osnovu člana 74 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Sl. list CG“ br. 64/17), Uredbe o povjeravanju dijela poslova Ministarstva održivog razvoja i turizma jedinicama lokalne samouprave („Sl.list CG“, br.87/18) i podnijetog zahtjeva Eparhije budimljansko – nikšićke , Berane, izdaje:	
3	URBANISTIČKO-TEHNIČKE USLOVE za izradu tehničke dokumentacije	
4	za rekonstrukciju Crkve Svetog Nikole – Podvrh na lokaciji broj 1 definisanoj Konkursem za izradu sveobuhvatnog urbanističko – arhitektonskog idejnog rješenja Đalovića pećine i klisure u zahvatu Prostorno – urbanističkog plana opštine Bijelo Polje, broj 06/1-7571 od 12.08.2016. godine (koje je sastavni dio Prostorno – urbanističkog plana opštine Bijelo Polje), na katastarskoj parceli broj 335/2 KO Srednje Brdo, u zahvatu Prostorno urbanističkog plana Opštine Bijelo Polje ("Sl.list CG-opštinski propisi", br. 7/14).	
5	PODNOŠILAC ZAHTJEVA:	Eparhija budimljansko – nikšićka, Berane
6	POSTOJEĆE STANJE U listu nepokretnosti 87 KO Srednje brdo na katastarskoj parceli broj 335/2 upisana su dva objekta, objekat broj 1 - Pravoslavna crkva površine osnove 84 m ² i onjekat broj 2 - Konaci površine osnove 165 m ² .	
7	PLANIRANO STANJE 7.1. Namjena parcele odnosno lokacije S obzirom na status i značaj ovog kulturnog dobra, planirane su minimalne intervencije u smislu uređenja terena za miran odmor, što podrazumijeva postavljanje klupa, formiranje odmorišta koja mogu biti natkrivena, manjih pomoćnih objekata, uređenje pješačkih staza i	

	<p>zelenila, izgradnju manjeg parkirališta za interne potrebe i izuzetno za posjetioce. Intervencije na objektu Crkve se mogu vršiti samo u skladu sa uslovima Uprave za zaštitu kulturnih dobara, u postojećem gabaritu.</p> <p>Zona izgradnje sadržaja uređenja terena, unutar Lokacije je definisana na način da je udaljena 5m od svake njene granice.</p> <p>Na lokaciji nije predviđena izgradnja novih objekata, te se ne iskazuju urbanistički parametri indeks zauzetosti (Iz) i indeks izgrađenosti (li), a intervencije na objektima su u postojećem gabaritu.</p>
7.2.	Pravila parcelacije
	Površina lokacije broj 1 koju čini katastarska parcela br.335/2 KO Srednje Brdo je 18 811 m2.
7.3.	Građevinska i regulaciona linija, odnos prema susjednim parcelama
	<p>Rekonstrukcija postojećeg objekta u postojećim gabaritima</p> <p>Zona izgradnje sadržaja uređenja terena unutar Lokacije je definisana na način da je udaljena 5m od svake njene granice.</p>
8	PREPORUKE ZA SMANJENJE UTICAJA I ZAŠTITU OD ZEMLJOTRESA, KAO I DRUGE USLOVE ZA ZAŠTITU OD ELEMENTARNIH NEPOGODA I TEHNIČKO-TEHNOLOŠKIH I DRUGIH NESREĆA
	<p>Uslovi i mjere za zaštitu od zemljotresa: Proračune raditi na VII (sedmi) stepen seizmičkog intenziteta po MCS skali. Objekat mora biti izgrađen prema važećim propisima za građenje u seizmičkim područjima.</p> <p>Zaštita od požara: Tehničkom dokumentacijom predvidjeti mjere zaštite od požara shodno propisima za ovu vrstu objekata.</p>
9	USLOVI I MJERE ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE
	<p>U pogledu uticaja na životnu sredinu, razvoj turizma u ovoj zoni planiran je tako da se svede na najmanju mjeru negativni uticaji u smislu eksploatacije šumskog fonda, gubljenja ili mijenjanja prirodnih staništa i zagađivanje životne sredine.</p> <p>Suština rješenja je da se ostvari integralna zaštita prirode i kulturno istorijskog nasljeđa. Prema uslovima Agencije za zaštitu životne sredine Broj Upl-1274/11 od 2.09.2016.god. koji su izdati za izradu urbanističko-arhitektonskog rješenja novi objekti se grade van kanjonskog dijela Bistrice – Đalovića klisure, neophodno je da se primjene mjere zaštite i pravilno korišćenje, da se u tehničkoj dokumentaciji propisuju sve mjere zaštite i posebno biološke.</p> <p>Za projektovane objekte neophodno je sprovesti postupak ocjene prihvatljivosti u skladu sa Zakonom o zaštiti prirode, u okviru postupka Procjene uticaja zahvata na</p>


	Tehničkom dokumentacijom obezbijediti prilaz i upotrebu objekta/objekata licima smanjene pokretljivosti u skladu sa članom 71 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl.list CG", br.64/17) i Pravilnikom o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti („Sl.list CG”, br.48/13 i 44/15).
13	USLOVI ZA POSTAVLJANJE I GRADNJI POMOĆNIH OBJEKATA
14	USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU UTICATI NA BEZBJEDNOST VAZDUŠNOG SAOBRAĆAJA /
15	USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU UTICATI NA PROMJENE U VODNOM REŽIMU /
16	MOGUĆNOST FAZNOG GRAĐENJA OBJEKTA
17	USLOVI ZA PRIKLJUČENJE NA INFRASTRUKTURU
17.1.	Uslovi priključenja na elektroenergetsku infrastrukturu Tehnička dokumentacija treba da sadrži razradu priključka objekta na niskonaponsku mrežu koji je neophodno projektovati shodno uslovima datim u Tehničkim preporukama EPCG i to: -Tehnička preporuka za priključenje potrošača na niskonaponsku mrežu TP-2 (dopunjeno izdanje) -Tehnička preporuka – Tipizacija mjernih mjesta -Uputstvo i tehnički uslovi TP-1b-Distributivna transformatorska stanica DTS-EPCG 10/04 KV. Sekretariat je aktom br.032-352-4366-06/4-83/2 od 08.11.2019.godine od DOO „Crnogorski elektrodistributivni sistem“ – Regon 6, zatražio uslove za priključenje. CEDIS je primio zahtjev 11.11.2019.godine i dana 25.11.2019 godine dostavio akt broj 30-20-06-5170. Električne instalacije projektovati i izvesti u skladu sa važećim propisima i standardima.
17.2.	Uslovi priključenja na vodovodnu i kanalizacionu infrastrukturu Snabdijevanje Lokacije 1- Crkva Svetog Nikole je moguće kaptažom vodoizvorišta u blizini Manastira sa svim neophodnim objektima i pumpanje do gornjih lokacija ili iz izvorišta iz kojeg se sad snabdijeva Manastir u naselju Vrh (1,5 km). Moguća je i


	<p>varijanta iz naselja Mokri Lug (1,8 km) uz neophodno prethodno ispitivanje kapaciteta svih vodoizvorišta.</p> <p>Predviđjeti obavezno tretiranje otpadnih voda uređajem za biološko prečišćavanje otpadnih voda, (biodisk, uređaj za prečišćavanje otpadnih voda) sa upojnim rovom u neposrednoj blizini uređaja.</p> <p>Hidrotehničke instalacije projektovati prema važećim tehničkim propisima i standardima.</p>
17.3.	<p>Uslovi priključenja na saobraćajnu infrastrukturu</p> <p>Od magistralnog puta Bijelo Polje – Prijepolje do Manastira Podvrh, sa Crkvom Sv.Nikole na ulazu u Đalovića klisuru, vodi put od oko 14 km dužine, dionica koja vodi do naselja Bistrica je asfaltni put u dužini od 8 km, a od Bistrice do Podvrha je makadamski put u dužini od 5 km. Od Podvrha do Pećine je moguć pristup jedino pješačkom stazom kroz Klisuru, u dužini od 2,8 km. Postojeći makadamski put Bistrica – Mokri lug – Manastir Podvrh, u najvećem dijelu trase, sa profilom od 3-4 m, karakteriše izuzetno nizak nivo saobraćajne funkcije i odsustvo savremenih kolovoznih zastora, pa je predviđena njegova rekonstrukcija.</p> <p>Pristup planiranim sadržajima na Lokaciji Manastir Podvrh planiran je saobraćajnicom Bistrica – Mokri lug – Manastir Podvrh koja se rekonstruise i ima profil 5,5 m sa svim elementima puta i proširenja u krivinama za dva teretna vozila.</p>
17.4.	<p>Ostali infrastrukturni uslovi</p> <p><u>Elektronska komunikaciona infrastruktura</u></p> <p>Izgradnja i povezivanje na postojeću mrežu okolnih naselja, sa opcijom izgradnje bazne stanice mobilne telefonije ukoliko nema signala oko pećine.</p> <p><u>Otpad</u></p> <p>Na svim lokacijama se planiraju posude za odlaganje otpada.</p>
18	<p>POTREBA IZRADE GEODETSKIH, GEOLOŠKIH (GEOTEHNIČKIH, INŽENJERSKO-GEOLOŠKIH, HIDROGEOLOŠKIH, GEOMEHANIČKIH I SEIZMIČKIH) PODLOGA, KAO I VRŠENJA GEOTEHNIČKIH ISTRAŽNIH RADOVA I DRUGIH ISPITIVANJA</p> <p>Svi objekti moraju biti izgrađeni prema važećim propisima i u skladu sa geomehaničkim ispitivanjima u zoni građenja.</p> <p>Prije izrade tehničke dokumentacije potrebno je, shodno članu 7 Zakona o geološkim istraživanjima ("Sl.list RCG", br.28/93, 27/94, 42/94, 26/07, "Sl.list CG", br.28/11), izraditi Projekat geoloških istraživanja tla za predmetnu lokaciju i Elaborat o rezultatima izvršenih geoloških istraživanja.</p> <p>Objekat mora biti izgrađen prema važećim propisima i u skladu sa geomehaničkim ispitivanjima u zoni građenja.</p> <p>Meteorološki podaci:</p>


	<p>Područje opštine Bijelo Polje ima umereno kontinentalnu klimu u prostornom dolinskom dijelu. Dolinski dio karakteriše umereno topla i vlažna klima sa toplim ljetima. Srednja godišnja temperatura iznosi 9,4 C. Najtoplij mjesec je jul sa srednjom temperaturom 19,1 C, a najhladniji mjesec je januar sa temperaturom -0,9 C. Srednja godišnja vrednost insolacije je 1 635,3 časova, srednji mjesecni maksimum je u julu mjesecu i iznosi 228,4 časova, a minimum je u decembru sa 39 časova.</p> <p>Veći dio područja odlikuje se modifikovanim flumiometrijskim režimom padavina, pri čemu se maksimalne količine izlučuju u kasnoj jeseni i u prvom dijelu zime (oktobar-januar), a minimalne tokom ljeta (jun-avgust). Za područje opštine Bijelo Polje, obimnije snežne padavine karakteristične su od sredine novembra, a najintenzivnije su u razdoblju decembar-mart. Snežni pokrivač traje oko 5 meseci. Srednja godišnja suma padavina je 920mm. Srednja mjesecna suma padavina najveća je u novembru i iznosi 112,8mm, a najmanja u avgustu 55,1mm.</p> <p>Na osnovu podataka mjernih stanica može se konstatovati da se relativna vlažnost vazduha u Bijelom Polju nalazi u granicama umjerene povišenosti. Relativna vlažnost vazduha je veća zimi nego ljeti. Na planinama ljeti raste sa visinom. Srednja godišnja vrijednost vlažnosti je 77,3%, maksimum je u decembru 84,1%, dok je minimum u julu 72,6%.</p> <p>U Bijelom Polju su izrazitije zastupljeni vjetrovi iz jugozapadnog, jugoistočnog i sjeveroistočnog pravca jer se tim pravcima pruža dolina Lima i njene pritoke s jedne i bjelopoljska kotlina sa druge strane. U vrijeme duvanja zapadnih i sjeverozapadnih vjetrova ima dosta padavina, a za vrijeme juga temperature vazduha rastu.</p>
--	--

19	POTREBA IZRADE URBANISTIČKOG PROJEKTA	
	/	
20	ZA ZGRADE URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI SADRŽE I URBANISTIČKE PARAMETRE	
	Oznaka urbanističke parcele	
	Površina urbanističke parcele	
	Maksimalni indeks zauzetosti	Na lokaciji nije predviđena izgradnja novih objekata, te se ne iskazuju urbanistički parametri indeks zauzetosti (Iz) i indeks izgrađenosti (Ii), a intervencije na objektu su u postojećem gabaritu
	Maksimalni indeks izgrađenosti	
	Bruto građevinska površina objekata (max BGP)	
	Maksimalna spratnost objekata	P
	Maksimalna visinska kota objekta	Vjerski objekat se gradi i ureduje u skladu sa planom, a prema odgovarajućim propisima crkve i vjerske zajednice.


		Za vjerske objekte važi poseban tretman definisanja spratnih visina a zbog same specifičnosti korištenja tih prostora.
	Parametri za parkiranje odnosno garažiranje vozila	Na ovoj lokaciji se organizuje parkiranje isključivo za potrebe Manastirskog kompleksa i njegovo snabdijevanje, izuzetno za posjetioce.
	Smjernice za oblikovanje i materijalizaciju, posebno u odnosu na ambijentalna svojstva područja	
	Uslovi za unapređenje energetske efikasnosti	
21	DOSTAVLJENO: -Podnosiocu zahtjeva -Direktoratu za inspekcijski nadzor i licenciranje -U spise predmeta -a/a	
22	OBRAĐIVAČI URBANISTIČO-TEHNIČKIH USLOVA:	Budimka Bošković <i>Bošković</i>
23	OVLAŠĆENO SLUŽBENO LICE:	Aleksandra Bošković
24	M.P. 	potpis ovlašćenog službenog lica <i>A. Bošković</i>
25	PRILOZI	
	- Grafički prilozi iz planskog dokumenta - Tehnički uslovi u skladu sa posebnim propisom - List nepokretnosti i kopija katastarskog plana	- akt CEDIS-a broj 30-20-06-5170 od 13.11.2019.godine - akt Uprave za zaštitu kulturnih dobara broj UP/I-03-322/2019-3 od 06.12.2019 godine - Rješenje Uprave za zaštitu kulturnih dobara UP/I-03-240/2015-5 od 03.08.2015 godine


























Gradini


Glavatza

























Planirani ulaz u Đalovića pećinu





LEGENDA:

	Pecina
	Izvornice vode od 100 do 1000 l/s
	Izvornica voda veće od 1000 l/s
	Heleđnjak
	Žbika
	Nacionalni značaj - ili stogorične zastave
	Sakrana arhitektura
	Crkva Sv. Nikole, Podvrh, XVII vijek
	Vidikovac
	Predivog prostranstva zahvaljujući rješenju
	Rijeka
	Grаницa urbanističke parcele
	Sudjelujuća
	Pješačke staze
	Građevinska linija
	Indeks zauzetosti
	Indeks izgradnjištva
	Planirani vodvod
	Planirani podzemni elektrovođi
	Planirana troščinica
	TS

Manastir Podvrh Crkva Sv. Nikole







CRNA GORA

* UPRAVA ZA NEKRETNINE
PODRUČNA JEDINICA: BIJELO POLJE
Broj: 956-105-231/2019
Datum: 04.11.2019.




Katastarska opština: SREDNJE BRDO

Broj lista nepokretnosti:
Broj plana: 2,5
Parcela: 335/2

KOPIJA PLANA

Razmjera 1: 2500



IZVOD IZ DIGITALNOG PLANA

Obradio:

Mojoluk



Ovjerava
Službeno lice:

Mojoluk



UPRAVA ZA NEKRETNINE

CRNA GORA

PODRUČNA JEDINICA
BIJELO POLJE

UPRAVA ZA NEKRETNINE

Broj: 105-956-8071/2019

Datum: 04.11.2019.

KO: SREDNJE BRDO

Na osnovu člana 173 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18), postupajući po zahtjevu OPŠTINE B. POLJE BR.032-352-4366-06/4-83/1, za potrebe izdaje se

LIST NEPOKRETNOSTI 87 - IZVOD

Podaci o parcelama

Broj	Podbroj	Broj zgrade	Plan Skica	Datum upisa	Potes ili ulica i kućni broj	Način korišćenja Osnov sticanja	Bon. klasa	Površina m ²	Prihod
335	2	2,5 9	2,5 9	01/03/2012	CRKVA SV.NIKOLE- PODVRH	Livada 7. klase PRAVNI PROPIS		18548	33.39
335	2	1	2,5 9	01/03/2012	CRKVA SV.NIKOLE- PODVRH	Pravoslavna crkva PRAVNI PROPIS		84	0.00
335	2	2	2,5 9	01/03/2012	CRKVA SV.NIKOLE- PODVRH	Konaci PRAVNI PROPIS		165	0.00
335	2	3	2,5 9	01/03/2012	CRKVA SV.NIKOLE- PODVRH	Ostale vjerske zgrade PRAVNI PROPIS		14	0.00
Ukupno								18811	33.39

Podaci o vlasniku ili nosiocu

Matični broj - ID broj	Naziv nosioca prava - adresa i mjesto	Prava	Obim prava
0000002336910	'EPARHIJA BUDIMLJANSKO-NIKŠIĆKA' BERANE MANASTIR ĐURĐEVI STUPOVI Berane	Svojina	1/1

Podaci o objektima i posebnim djelovima

Broj Podbroj	Broj zgrade	Način korišćenja Osnov sticanja Sobnost	PD Godina izgradnje	Spratnost/ Sprat Površina	Prava Vlasnik ili nosilac prava Adresa, Mjesto
335	2	1 Pravoslavna crkva GRAĐENJE	1606	P 84	Svojina 'EPARHIJA BUDIMLJANSKO-NIKŠIĆKA' BERANE MANASTIR ĐURĐEVI STUPOVI 1/1 0000002336910
335	2	2 Konaci GRAĐENJE	2004	PPN 165	Svojina 'EPARHIJA BUDIMLJANSKO-NIKŠIĆKA' BERANE MANASTIR ĐURĐEVI STUPOVI 1/1 0000002336910
335	2	2 Stambeni prostor GRAĐENJE 3	1	P 100	Svojina 'EPARHIJA BUDIMLJANSKO-NIKŠIĆKA' BERANE MANASTIR ĐURĐEVI STUPOVI 1/1 0000002336910
335	2	2 Stambeni prostor GRAĐENJE 5	2	PN 100	Svojina 'EPARHIJA BUDIMLJANSKO-NIKŠIĆKA' BERANE MANASTIR ĐURĐEVI STUPOVI 1/1 0000002336910
335	2	3 Ostale vjerske zgrade GRAĐENJE	2006	P 14	Svojina 'EPARHIJA BUDIMLJANSKO-NIKŠIĆKA' BERANE MANASTIR ĐURĐEVI STUPOVI 1/1 0000002336910

Ne postoje tereti i ograničenja.





CRNA GORA
UPRAVA ZA NEKRETNINE



Naplata takse je oslobođena na osnovu člana 17 Zakona o administrativnim taksama ("Sl.list CG, br. 18/19). Naplata naknade oslobođena je na osnovu člana 174 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18).



Kurčehajić Haris, dipl pravnik

2 / 2

Datum i vrijeme: 04.11.2019. 08:55:55



2340186



Crna Gora			
OPŠTINA BIJELO POLJE			
Primljeno: 25.11.2019.			
Org. jed.	Broj	Prilog	Vrijednost
0611	4843		

 CEDIS <i>Crnogorski elektrodistributivni sistem</i>	<p>Društvo sa ograničenom odgovornošću „Crnogorski elektrodistributivni sistem“ Podgorica, Uli. Milutinovića br. 12 tel: +382 20 408 400 fax: +382 20 408 413 www.cedis.me</p>	<p>Sektor za pristup mreži Služba za pristup mreži Regiona 6 Ul. Volodina bb, Bijelo Polje tel: +382 487 168 fax: +382 487 168 Br. 30-20-06-5170 U B. Polju 11.11.2019 godine</p> <p style="text-align: right;">5170 11.11.2019</p>
--	--	---

Obrazac br. 6

DOO »Crnogorski elektrodistributivni sistem« Podgorica, na osnovu čl. 60, čl. 105 Zakona o upravnom postupku (»Sl.list CG« br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17) i Ovlašćenja broj 10-10-57362 od 11.12.2018.godine, podnosim

obratio se Z A H T J E V
 za otklanjanje nedostataka

Uvidom u zahtjev Sekretarijatu za uređenje prostora Opštine Bijelo Polje br. 032-352-4366-06/4-83/2 od 08.11.2019 god. (zavedeno na arhivi CEDIS Region 6 broj.30-20-06-5124 od 12.11.2019.godine obratila se Eparhija budimljansko-nikšićka, radi izdavanja urbanističko tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije za rekonstrukciju Crkve Svetog Nikole-Podvrh na katastarskoj parceli br.335/2 KO Srednje Brdo, niste dostavili svu potrebnu dokumentaciju, zbog čega ne možemo postupiti po predmetnom zahtjevu.

Potrebno je da, u roku od 3 dana od dana od prijema ovog zahtjeva CEDIS-u, Sektoru za pristup mreži, Službi za pristup mreži Regiona 6, dostavite:

- jednovremenu snagu i broj mjernih mesta za objekat.

Ukoliko ne postupite po ovom zahtjevu i u ostavljenom roku ne otklonite nedostatke, shodno članu 60 i čl.105 Zakona o upravnom postupku („Sl.list CG“ br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), posebnim rješenjem Vaš zahtjev biće odbijen.

Zahtjev obradio:
Glavni inženjer za pristup mreži Regiona 6
 Violeta Knežević, dipl.el.ing.

Crnogorski elektrodistributivni sistem
 Sektor za pristup mreži
 Šef Službe za pristup mreži Regiona 6,
 Miloš Marić, dipl.el.ing.



Dostaviti:

- Podnosiocu zahtjeva
- Uvidom u zahtjev Sekretarijatu za uređenje prostora Opštine Bijelo
- Sektor za pristup mreži - Službi za pristup mreži Regiona 6
- a/a



Crna Gora

Uprava za zaštitu kulturnih dobara

Adresa: Njegoševa bb,
81250 Cetinje, Crna Gora
tel: +382 41 232 153
fax: +382 41 232 153
e-mail: uzkd@t-com.me

Crna Gora

OPŠTINA BIJELO POLJE

Primljeno: 13.12.2019.			
Org. jed.	Broj	Prilog	Vrijednost
06	5368		

Broj: UP/I-03-322/2019-3
Cetinje, 06.12.2019.godine

OPŠTINA BIJELO POLJE Sekretarijat za uređenje prostora

Poštovani,

Postupajući po Vašem zahtjevu, naš broj UP/I-03-322/2019 od 20.11.2019. godine, za izdavanje konzervatorskih uslova za rekonstrukciju Crkve Svetog Nikole u Podvrhu, na katastarskoj parceli br. 335/2 KO Srednje brdo, Opština Bijelo Polje, konstatujemo sljedeće:

Uprava za zaštitu kulturnih dobara je svojevremeno na zahtjev Polimskog muzeja Berane izdala Rješenje o konzervatorskim uslovima za izradu konzervatorskog projekta sanacije Crkve Svetog Nikole u Podvrhu, KO Srednje brdo, blok 8, broj 1, Opština Bijelo Polje, br. akta UP/I-03-240//2015-5 od 03.08.2015.godine, kojih se potrebno pridržavati prilikom izrade projektne dokumentacije.

Međutim, kako se u dostavljenim urbanističko - tehničkim uslovima, u dijelu *namjena parcele, odnosno lokacije*, navodi da se na predmetnoj parceli planiraju intervencije uređenja terena, formiranje odmorišta, klupa, manjih pomoćnih objekata, izgradnja manjeg parkinga, tj. intervencije koje nisu obuhvaćene navedenim konzervatorskim uslovima, a imajući u vidu neophodnost očuvanja izvorne prostorne strukture manastirskog kompleksa, očuvanja autentičnog ambijenta u kome je nastao, sa svim prirodnim karakteristikama i specifičnostima, potrebno je poštovati zakonsku proceduru utvrđenu Zakonom o zaštiti kulturnih dobara, odnosno za intervencije uređenja terena potrebno je izdati posebne konzervatorske uslove.

Na osnovu navedenog neophodno je da se ovom organu podnese zahtjev za izdavanje konzervatorskih uslova za uredenje terena manastirskog kompleksa oko Crkve Svetog Nikole u Podvrhu, shodno članu 102 Zakona o zaštiti kulturnih dobara ("Sl.list Crne Gore" br. 49/10, 40/11, 44/17, 18/19).

S poštovanjem,



Dostaviti:

- naslovu;
- u spise



Crna Gora
Uprava za zaštitu kulturnih dobara

Adresa: Njegoševa bb,
81250 Cetinje, Crna Gora
tel: +382 41 232 153
fax: +382 41 232 153
e-mail: uzkd@t-com.me

Broj: UP/I-03-322/2019-2
Cetinje, 06.12.2019. godine

Uprava za zaštitu kulturnih dobara postupajući po zahtjevu Sekretarijata za uređenje prostora Opštine Bijelo Polje, akt broj UP/I-03-322/2019 od 20.11.2019. godine, za izdavanje konzervatorskih uslova za rekonstrukciju Crkve Svetog Nikole u Podvrhu, na katastarskoj parceli br. 335/2 KO Srednje brdo, Opština Bijelo Polje, na osnovu čl. 99 stav 1 tačka 4 Zakona o upravnom postupku („Sl.list Crne Gore“ br.56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), a u vezi sa članom 18 i čl. 46 stav 2 Zakona o upravnom postupku („Sl.list Crne Gore“ br.56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), izdaje sljedeće:

RJEŠENJE

Odbija se zahtjev Sekretarijata za uređenje prostora Opštine Bijelo Polje, akt broj UP/I-03-322/2019 od 20.11.2019. godine, za izdavanje konzervatorskih uslova za rekonstrukciju Crkve Svetog Nikole u Podvrhu, na katastarskoj parceli br. 335/2 KO Srednje brdo, Opština Bijelo Polje, iz procesnih razloga, jer je u istoj upravnoj stvari već pravosnažno odlučeno Rješenjem ovog organa broj UP/I-03-240/2015-5 od 03.08.2015. godine.

O b r a z l o ž e n j e

Postupajući po zahtjevu Sekretarijata za uređenje prostora Opštine Bijelo Polje, akt broj UP/I-03-322/2019 od 20.11.2019.godine, za izdavanje konzervatorskih uslova za rekonstrukciju Crkve Svetog Nikole u Podvrhu, na katastarskoj parceli br. 335/2 KO Srednje brdo, Opština Bijelo Polje, Uprava za zaštitu kulturnih dobara, uvidom u dokumentaciju iste, konstataju sljedeće:

Za potrebe izrade Konzervatorskog projekta sanacije Crkve Svetog Nikole u Podvrhu, KO Srednje Brdo, blok 8, broj 1, Opština Bijelo Polje, Uprava za zaštitu kulturnih dobara je po zahtjevu Polimskog muzeja Berane, izdala konzervatorske uslove Rješenjem broj UP/I-03-240/2015-5 od 03.08.2015. godine.

S tim u vezi, kada je riječ o sanaciji sakralnog objekta Crkva Svetog Nikole u Podvrhu, konzervatorski projekat se može izraditi na osnovu već izdatih konzervatorskih uslova, Rješenje br. UP/I-03-240/2015-5 od 03.08.2015. godine.

Imajući u vidu da su navedeni konzervatorski uslovu već izdati potrebno je, shodno članu 103 Zakona o zaštiti kulturnih dobara ("Sl. list Crne Gore" br. 49/10, 40/11, 44/17, 18/19), na osnovu istih izraditi Konzervatorski projekat, od strane javne ustanove koju osniva Vlada (član 122 Zakona o zaštiti kulturnih dobara, "Sl.list Crne Gore" br. 49/10, 40/11, 44/17, 18/19)


ili pravnog lica koje ima odgovarajuću konzervatorsku licencu za sprovođenje konzervatorskih mjera na kulturnim dobrima i dostaviti ga na prethodnu saglasnost ovoj Upravi.

Shodno izloženom, riješeno je kao u dispozitivu.

PRAVNA POUKA: Protiv ovog rješenja ima se pravo žalbe Ministarstvu kulture na Cetinju, u roku od 15 dana od dana prijema istog, a podnosi se preko ove Uprave.

Obradili:

Suzana Kapetanović, konzervator – restaurator
mr Mirjana Lubarda, arhitekta-konzervator
Milan Jovićević, arhitekta-konzervator
Miloš Dragutinović, dipl. pravnik



Prilog:

- Kopija Rješenja br. UP/I-03-240/2015-5 od 03.08.2015.godine

Dostaviti:

- Sekretarijat za uređenje prostora - Opština Bijelo Polje;
- u spise predmeta.

CRNA GORA
MINISTARSTVO KULTURE
UPRAVA ZA ŽAŠTITU KULTURNIH DOBARA

Broj: UP/I-03-240/2015-5

Datum: 03.08.2015.godine

Uprava za zaštitu kulturnih dobara postupajući po zahtjevu Polimskog muzeja Berane, zavedenim pod brojem UP/I-03-240/2015, od 29.06.2015.god., za izdavanje konzervatorskih uslova za izradu Konzervatorskog projekta crkve Svetog Nikole u Podvrhu, Opština Bijelo Polje, na osnovu člana. 102. stav.1. Zakona o zaštiti kulturnih dobara ("Sl.list Crne Gore" br.49/10,40/11), a u vezi sa čl.196. stav. 1. i čl. 200. Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl.list Crne Gore" br. 60/03,32/11), izdaje sljedeće:

RJEŠENJE

Konzervatorski projekat sanacije (konzervacije, restauracije i konsolidacije)

**Crkve Svetog Nikole u Podvrhu, KO Srednje Brdo, blok 8, broj 1,
Opština Bijelo Polje, uraditi pod sljedećim Konzervatorskim uslovima:**

I

- Za potrebe konzervatorskog projekta neophodno je izvršiti ispitivanje geo-mehaničkih osobina tla, evidentirati i locirati sve promjene koje utiču na stabilnost objekta, utvrditi stepen oštećenja, kao i stepen konstruktivne nosivosti;
- Konzervatorskim istraživanjem utvrditi uzrok novonastalih pukotina na crkvi, te preduzeti adekvatne konzervatorske mјere;
- Prilikom istraživanja posebno analizirati intervencije izvršene 1976. godine, od strane Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture, kada su zbog statičkih poremećaja na crkvi izvršeni gradevinski radovi- izrada betonskih jastuka na sjevernoj strani, kao i postavljanje čelilnih zatega na crkvi.Takođe, potrebno je analizirati i Projekat iz 1983. godine, i utvrditi da li su izvedeni sanacioni radovi koje je on predviđao;
- Sve intervencije planirati na osnovu rezultata konzervatorskih istraživanja i detaljne analize kulturnog dobra. Planirane intervencije detaljno obrazložiti kroz konzervatorski projekat, koji će sadržati rezultate konzervatorskih istraživanja, snimak postojećeg stanja sa mjerama zaštite, te planirane faze rada, foto i grafičku dokumentaciju;
- Dotrajali krovni pokrivač u potpunosti zamijeniti kvalitetnim prosušenim klisom od srčevine drveta, po uzoru na postojeći. Dimenzije: debljina 3 cm, širina 8 cm i dužina 25 cm;
- Zvonik konzervirati, a dotrajale drvene nosače, oštećene u nivou betonirane osnove, zamijeniti novim, po uzoru na postojeće. Ispitati krovnu konstrukciju zvonika, te pristupiti odgovarajućim mjerama konzervacije i restauracije;

- Konzervirati drvena vrata i obezbijediti ih odgovarajućim bravama zbog sigurnosti crkve u kojoj se čuvaju vrijedne ikone;
- Razmotriti mogućnost uklanjanja gromobrana sa objekta, i postavljanja novog u blizini crkve, jer se sa njega voda sliva niz zidove na južnoj i sjevernoj strani, što utiče na pojavu vlage u crkvi, koja prijeti vrijednom fresko slikarstvu;
- Izvršiti konzervatorska ispitivanja živopisa, te primijeniti potebne konzervatorske mjere. Evidentirati novonastale pukotine na freskama i tretirati ih na adekvatan način injektirati po recepturi konzervatora;
- Na mjestima gdje je primjetna vlaga, a naročito u donjim zonama apside, otkloniti uzročnik vlage, kao bi se sačuvalo vrijedno fresko slikarstvo;
- Potrebno je izvršiti konzervaciju kompletног ikonostasa, na kome je evidentna pojava crvotočine, koja razara strukturu drveta, te je drvena konstrukcija, na pojedinim djelovima, trošna i nestabilna. Stoga je potrebno izraditi konzervatorski projekat konzervacije i restauracije oltarske pregrade sa ikonama, s obzirom na vrijednost i značaj ikona u Crkvi Svetog Nikole.

II

Po izradi konzervatorskog projekta u skladu sa navedenim uslovima, te odgovarajućim aktom nadležnog sekretarijata Opštine, dužnost je vlasnika, odnosno držaoca da uradeni projekat dostavi na prethodnu saglasnost Upravi za zaštitu kulturnih dobara.

Konzervatorski projekat, mogu da izrađuju javne ustanove za zaštitu kulturnih dobara i druga pravna i fizička lica koja posjeduju konzervatorsku licencu.

Obrazloženje

Upravi za zaštitu kulturnih dobara zahtjevom zavedenim pod brojem UP/I-03-240/2015, od 29.06.2015.god., obratio se Polimski muzej Berane za izdavanje konzervatorskih uslova za izradu Konzervatorskog projekta crkve Svetog Nikole u Podvrhu, Opština Bijelo Polje. Uz zahtjev je dostavljeno Ovlašćenje Eparhije budimljansko – nikšićke br.408, od 25.06.2015.godine, kojim se ovlašćuje JU Polimski Muzej iz Berana, da iste, zastupa u postupku traženja konzervatorskih uslova pred Upravom za zaštitu kulturnih dobara.

U sprovedenom postupku uvidom u dostupnu dokumentaciju, a nakon terenskog obilaska konstatovano je sljedeće:

Crkva Svetog Nikole podignuta je 1606. godine na kraju sela Podvrh, na ulazu u Đalovića klisuru, iznad rijeke Bistrice. Sagrađena je na zaravnjenom platou okruženom sa istoka i sjevera strmim, stjenovitim padinama Đalovića klisure. Unutrašnjost crkve oslikana je živopisom koji je, kako se vidi iz natpisa na zapadnom zidu naosa, nastao 1613. godine, i djelo je poznatog slikara Popa Strahinje iz Budimlja. Posebnu vrijednost crkvi Svetog Nikole daje duborezni pozlaćeni ikonostas sa ikonama koje je izradio poznati ikonopisac XVII vijeka Kozma. Crkva Svetog Nikole je mala jednobrodna građevina sa istovremeno gradenom pripratom i trijemom. Naos crkve je u obliku sažetog upisanog krsta sa slijepim kubetom, bez tambura, koje počiva na pilastrima. Crkva je zidana od lomljenog kamena sa omalterisanim spoljašnjim površinama i ima dvovodni krov od klisa. Osvijetljena je sa dva mala prozora u

centralnom traveju i jednim u apsidi. Na zapadnoj strani Crkve Svetog Nikole nalazi se drveni otvoreni trijem sa neobično uzdignutim drvenim podom, lijevo i desno od uske prilazne staze, popločane kamenom. Trijem je ograden drvenom ogradom.

Pored glavnog ulaza koji se nalazi na zapadnoj strani, crkva ima i sporedna vrata otvorena na južnom zidu zapadnog traveja. Popločana je fino obradenim kvadratnim pločama tamnog kamena, slaganog u nepravilne redove. Kvadratna ploča amvona rađena je od različitih segmenata kamena, crvene i bijele boje.

Neposredno uz crkvu, pored ulaza, sa lijeve strane, je drveni zvonik. Nešto dalje, sa desne strane ulaza u portu, izdvojenu drvenom ogradom, je novi konak i pomoćni objekat. Konak je novijeg datuma i počiva na temeljima nekadašnje škole, a moguće i starijih konaka. Zgrada je prizemna sa potkovljem, rađena od blokova, omalterisana, ima demit fasadu i pokrivena je rebrastim limom. U potkovlju su prozori većih dimenzija, a istočno od konaka je pomoćni objekat, takođe novijeg datuma, od drvenih elemenata.

Kada je riječ o stanju ovog kulturnog dobra, stručni tim je konstatovao da su na zidovima objekta, a posebno na južnom, vidljive horizontalne pukotine, najvjerojatnije zbog erozije terena. Podsećamo da je oko crkve urađeno masivno statičko učvršćenje i drenaža prilikom sanacionih radova (1976.- 1978. godine) od strane Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture. Tom prilikom uz temelje na sjevernoj strani podignuta je temeljna stopa. Na ovoj, sjevernoj strani, vidljivo je slijeganje terena na samo koji metar od objekta. Podsećamo da je nakon zemljotresa, 1983. godine, Republički zavod za zaštitu spomenika kulture uradio glavni projekat sanacije Crkve Svetog Nikole u Podvrhu, kada je Komisija konstatovala da je, i nakon intervencija iz 1976. godine, prisutno slijeganje terena, koje je uzrokovan oborinskim vodama. Na crkvi je dotrajao drveni pokrivač od klisa, koji je jedan od posljednjih očuvanih krovova izveden u ovoj staroj tehnići. Takođe, u lošem stanju je i drvena konstrukcija zvonika i trijema. Drveni nosači zvonika su oštećeni u nivou betonirane osnove, što dovodi u pitanje stabilnost konstrukcije. Drvena vrata na crkvi su u lošem stanju, a metalne žičane mreže na prozorima crkve su korodirale i oštećene su. Na živopisu se uočavaju manje pukotine na bočnim zidovima priprate i naosa, kao i u apsidi. Na zapadnoj fasadi, u trijemu, u luneti iznad ulaznog portala, konstatovano je takođe oštećenje živopisa, odnosno nova poprečna pukotina. U apsidi crkve prisutna je vlaga koja ugrožava fresko slikarstvo, a najvjerojatnije nastaje zbog toga što je dio apside ukopan u zemlju. Ikonostas je u lošem stanju, evidentna je pojava crvotočine, koja je razorila strukturu drveta, te je drvena konstrukcija, na pojedinim djelovima, trošna i nestabilna.

Polazeći od navedenog činjeničnog stanja, utvrđeni su ovi konzervatorski uslovi.

Projekat urađen u skladu sa ovim uslovima, te izrađen od strane javne ustanove za zaštitu kulturnih dobara i drugih pravnih i fizičkih lica koja imaju konzervatorsku licencu, potrebno je dostaviti na prethodnu saglasnost Upravi za zaštitu kulturnih dobara, a shodno članu 103. stav. 3. Zakona o zaštiti kulturnih dobara.

Shodno izloženom, riješeno je kao u izreci.

PRAVNA POUKA: Protiv ovog rješenja ima se pravo žalbe Ministarstvu kulture na Četinju, u roku od 15 dana od dana prijema istog, a podnosi se preko ove Uprave.



Dostaviti:
- podnosiocu zahtjeva; - u spise